



Dato:20.09.2018
Saksnr./arkivkode:2018/2843 -

Tilbakemelding på bekymringsmelding av luftkvalitet Pålsetunet

Ventilasjonsanlegget på Pålsetunet er bygget etter de forskrifter og krav som var gjeldende da anlegget ble montert. Grunnen til at det ikke er montert kjøling på ventilasjonsanlegget er at dette ikke var praksis da ventilasjonsanlegget ble montert.

For å prøve å bedre innklimaet har vi forsøkt å øke luftmengden som blåses inn i bygget. Dette resulterte imidlertid i at det oppstod plagsom støy ifra luftkanalen.

Sommeren i år har vært helt ekstraordinær varm. Det er sjelden vi opplever slike temperaturer over lengre perioder som i år. Da det ikke er kjøling på luften som blåses inn i bygget, vil luften som blåses inn, holde samme temperatur som luften ute. Det sier seg selv at når det er over 30 grader ute, vil også luften som blir transportert inn i bygget holde over 30 grader.

Sommeren 2017 engasjerte vi Bryn Byggklima AS til kontroll av alle ventilasjonsanleggene i alle kommunale bygg. Formålet med kontrollen var å avdekke feil og mangler, samt å beskrive tiltak som måtte utføres på ventilasjonsanleggene de nærmeste årene. På ventilasjonsanlegget på Pålsetunet ble det ikke avdekket noe som tilsier at det burde utføres større oppgraderinger på anlegget. På grunn av alder på anlegget er det i vedlikeholdsplanen planlagt å skifte ut ventilasjonsanlegget i år 2022.

Meteorologene spår at det skal komme flere varme somre de nærmeste årene som kan føre til lignede situasjoner. Vi har vi igangsatt forprosjektering av hva som må til for å øke kapasiteten på anlegget og montere kjøling. Når vi har fått det vi trenger av kostnader på oppgradering av ventilasjonsanlegget, kommer vi til å legge dette inn i budsjettforslaget som presenteres for kommunestyret. Det blir da opp til kommunestyret om det blir bevilget det som trengs for oppgradering og montering av kjøling på ventilasjonsanlegget.

Med hilsen
Jon Atle Kvebek
Enhetsleder eiendomssavdelingen